

sensible LRT Feinmonitoring 2019

- 7110 Lebendes Hochmoor
- 7120 regenerierbares Hochmoor
- Vegetationsaufnahmen FFH-Feinmonitoring
- Ausleitungen
- Entbuschung
- Stau


Rückstau, Wassertiefe [m]

- < 0
- 0 - 0.5
- 0.5 - 1
- > 1

DGM2 [m NHN]

Wert

- Hoch : 784.02
- Niedrig : 753.53



Herausgeber: LfULG, Datenquelle: GeoSN;
 Verarbeitung unter Verwendung elektronischer Systeme; Vervielfältigung und Verarbeitung nur mit schriftlicher Genehmigung des Herausgebers.

Auftraggeber **Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie**

Projekt **Rückbau der Görkauer Straße
 Maßnahmenkonzept**

Anlage 10: Staukarte Maximalvariante	Maßstab	1 : 3,000
	Höhenbezug	DHHN16
	gezeichnet	10.11.2020
	Bearbeiter	Keßler

Dr. Dittich & Partner
 Glacisstraße 9a
 D - 01099 Dresden
www.hydro-consult.de - info@hydro-consult.de

Hydro-Consult GmbH
 Tel.: +49 351 4014793
 Fax: +49 351 4014796